



Торцовочная пила Бүйір кескіш ара

RU Руководство по эксплуатации

4-17

KZ Пайдалану және қызмет көрсете бойынша нұсқаулық 18-30

MS 1400-210
MS 1400-210 Multicut

Сервисное обслуживание


Для получения информации по вопросам технического обслуживания изделия обращайтесь в специализированные сервисные центры. Полный список авторизованных сервисных центров, предоставляющих услуги по ремонту и обслуживанию, доступен на официальном сайте:

- alteco.hk/info/service.html


Сервистік қызмет көрсетеу

Өнімге техникалық қызмет көрсетеу мәселелері бойынша ақпарат алу үшін мамандандырылған сервистік орталықтарға хабарласыңыз. Жөндеу және қызмет көрсетеу қызметтерін ұсынатын уәкілетті қызмет көрсетеу орталықтарының толық тізімі Ресми сайтта қол жетімді:

- alteco.hk/info/service.html



Россия



Қазақстан

Xizmat ko'rsatish


Mahsulotga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha ma'lumot olish uchun ixtisoslashgan xizmat ko'rsatish markazlariga murojaat qiling. Ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatadigan vakolatli xizmat ko'rsatish markazlarining to'liq ro'yxati rasmiy veb-saytda mavjud:

- alteco.hk/info/service.html


Тейлөө кызматы

Продукцияны тейлөө боюнча маалымат алуу үчүн атайын тейлөө борборлоруна кайрылыңыз. Оңдоо жана тейлөө кызматтарын көрсөткөн ыйгарым укуктуу тейлөө борборлорунун толук тизмеси расмий сайтта жеткиликтүү:

- alteco.hk/info/service.html



O'zbekiston



Кыргызстан

Меры безопасности

Перед использованием электроинструмента должны быть предприняты все необходимые меры предосторожности для того, чтобы уменьшить степень риска возгорания, удара электрическим током и снизить вероятность повреждения инструмента. Эти меры предосторожности включают в себя нижеперечисленные пункты.

Безопасность рабочего места

Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным. Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.

Не работайте с электроинструментами во взрывоопасной атмосфере, напр., содержащей горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль.

Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или паров.

Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц. Отвлекшись, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.

Оборудование предназначено для работы в бытовых условиях, коммерческих зонах и общественных местах, производственных зонах с малым электропотреблением, без воздействия вредных и опасных производственных факторов. Оборудование предназначено для эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Электробезопасность

Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к штепсельной розетке. Ни в коем случае не вносите изменения в штепсельную вилку. Не применяйте переходные штекеры для электроинструментов с защитным заземлением. Неизмененные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.

Предотвращайте телесный контакт с заземленными поверхностями, как-то: с трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками. При заземлении Вашего тела повышается риск поражения электротоком.

Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.

Не разрешается использовать шнур не по назначению. Никогда не используйте шнур для транспортировки или подвески электроинструмента, или для извлечения вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента. Поврежденный или спущенный шнур повышает риск поражения электротоком.

При работе с электроинструментом под открытым небом применяйте пригодные для этого кабели-удлинители. Применение пригодного для работы под открытым небом кабеля-удлинителя снижает риск поражения электротоком.

Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, подключайте электроинструмент через устройство защитного отключения. Применение устройства защитного отключения снижает риск электрического поражения.

Безопасность людей

Будьте внимательны, следите за тем, что делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарственных средств. Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.

Применяйте средства индивидуальной защиты. Всегда носите защитные очки. Использование средств индивидуальной защиты, как-то: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха, в зависимости от вида работы с электроинструментом снижает риск получения травм.

Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед тем как подключить электроинструмент к сети и/или к аккумулятору, поднять или переносить электроинструмент, убедитесь, что он выключен. Удержание пальца на выключателе при транспортировке электроинструмента и подключение к сети питания включенного электроинструмента чревато несчастными случаями.

Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.

Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и сохраняйте равновесие. Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.

Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы и одежду вдали от подвижных деталей. Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты вращающимися частями.

При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств проверяйте их присоединение и правильное использование. Применение пылеотсоса может снизить опасность, создаваемую пылью.

Хорошее знание электроинструментов, полученное в результате частого их использования, не должно приводить к самоуверенности и игнорированию техники безопасности обращения с электроинструментами. Одно небрежное действие за долю секунды может привести к серьезным травмам.

ВНИМАНИЕ! В случае возникновения перебоя в работе электроинструмента вследствие полного или частичного прекращения энергоснабжения или повреждения цепи управления энергоснабжением установите выключатель в положение Выкл., убедившись, что он не заблокирован (при его наличии). Отключите сетевую вилку от розетки или отсоедините съёмный аккумулятор. Этим предотвращается неконтролируемый повторный запуск.

Квалифицированный персонал в соответствии с настоящим руководством подразумевает лиц, которые знакомы с регулировкой, монтажом, вводом эксплуатацию обслуживанием электроинструмента.

К работе с электроинструментом допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие техническое описание, инструкцию по эксплуатации и правила безопасности.

Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании электроинструмента лицом, ответственным за их безопасность.

Применение электроинструмента и обращение с ним

Не перегружайте электроинструмент. Используйте для работы соответствующий специальный электроинструмент. С подходящим электроинструментом

Вы работаете лучше и надежнее в указанном диапазоне мощности.

Не работайте с электроинструментом при неисправном выключателе. Электроинструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.

Перед тем как настраивать электроинструмент, заменять принадлежности или убирать электроинструмент на хранение, отключите штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте, если это возможно, аккумулятор. Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение электроинструмента.

Храните электроинструменты в недоступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним или не читали настоящих инструкций. Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.

Тщательно ухаживайте за электроинструментом и принадлежностями. Проверяйте безупречную функцию и ход движущихся частей электроинструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функцию электроинструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования электроинструмента. Плохое обслуживание электроинструментов является причиной большого числа несчастных случаев.

Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии. Заботливо ухоженные режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заклиниваются и их легче вести.

Применяйте электроинструмент, принадлежащности, рабочие инструменты и т. п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу. Использование электроинструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.

Держите ручки и поверхности захвата сухими и чистыми, следите чтобы на них чтобы на них не было жидкой или консистентной смазки. Скользкие ручки и поверхности захвата препятствуют безопасному обращению с инструментом и не дают надежно контролировать его в непредвиденных ситуациях.

Указания по технике безопасности для торцовочных пил

Торцовочные пилы предназначены для резки дерева и подобных дереву материалов, запрещается их использование с абразивными отрезными дисками для резки черных металлов, напр., прутьев, стержней, штифтов и т.д. Пыль от шлифования ведет к заеданию движущихся частей, напр., нижнего защитного кожуха. Искры, образующиеся при абразивной резке, могут прожечь нижний защитный кожух, вставку в прорези для диска и прочие пластиковые части.

Всегда, когда возможно, используйте струбцины для фиксации обрабатываемой детали. В случае придерживания обрабатываемой детали рукой

обязательно держите руку на расстоянии не менее 100 мм от любой из сторон пильного диска. Не используйте эту пилу для резки заготовок, размер которых слишком мал для надежного закрепления или удерживания рукой. При слишком близком расположении руки от пильного диска повышается риск травмы от контакта с пильным диском.

Обрабатываемая заготовка должна быть неподвижной и зажатой или удерживаться рукой с опорой одновременно на ограждение и на стол. Никогда не подавайте обрабатываемую заготовку под пильный диск и не выполняйте резку на весу. Не зажатые или движущиеся обрабатываемые заготовки могут быть отброшены с большой скоростью, что может стать причиной травм.

Проталкивайте пильный диск сквозь обрабатываемую заготовку. Не протягивайте пильный диск сквозь обрабатываемую заготовку на себя. Чтобы сделать рез, поднимите головку пилы и надвиньте ее поверх обрабатываемой заготовки без разрезания, запустите двигатель, надавите на головку пилы сверху вниз и протолкните пильный диск сквозь обрабатываемую заготовку. Резание при движении на себя скорее всего приведет к тому, что пильный диск сядет на обрабатываемую заготовку и будет резко выброшен в сторону оператора.

Рука никогда не должна пересекать предполагаемую линию реза ни спереди, ни сзади пильного диска. Придерживание обрабатываемой заготовки перекрещенными руками, т.е. удерживание обрабатываемой заготовки справа от пильного диска левой рукой или наоборот, очень опасно.

Не протягивайте руку за ограждение ближе, чем на 100 мм от любой из сторон пильного диска, ни для удаления древесной стружки, ни для чего-либо еще, если диск еще вращается. Близость врачающегося пильного диска к руке может быть недооценена, что может привести к тяжелым травмам.

Осмотрите обрабатываемую заготовку перед резанием. Если обрабатываемая заготовка имеет изогнутую или крученую форму, закрепляйте ее внешней поверхностью изгиба к ограждению. Всегда следите за тем, чтобы по линии разреза отсутствовал зазор между обрабатываемой заготовкой, ограждением и столом. Обрабатываемые заготовки изогнутой или крученой формы могут перекрутиться или сдвинуться, что может привести к заеданию вращающегося пильного диска во время резки. В обрабатываемой заготовке не должно быть гвоздей или инородных тел.

Используйте пилу только после того, как стол будет очищен от всех инструментов, обрезков дерева и т.д., за исключением обрабатываемой заготовки. Мелкий мусор или кусочки дерева или прочие предметы, входя в контакт с вращающимся пильным диском, могут быть отброшены с большой скоростью.

Режьте обрабатываемые заготовки только по одной за раз. Уложенные стопкой обрабатываемые заготовки невозможно как следует зажать или скрепить, поэтому они могут зажать пильный диск или сдвинуться во время резания.

Перед использованием убедитесь в том, что торцовочная пила смонтирована или установлена на ровной, стабильной рабочей поверхности.

Ровная и стабильная рабочая поверхность снижает риск шатания торцовочной пилы.

Планируйте свою работу. Каждый раз при изменении настройки вертикального или горизонтального угла распила убедитесь в том, что регулируемое ограждение правильно настроено для поддержки обрабатываемой заготовки и не будет мешать пильному диску или системе защиты. Не включая электроинструмент в положение «ВКЛ» и не помещая обрабатываемую заготовку на стол, полностью проведите пильный диск по воображаемому разрезу, чтобы убедиться в отсутствии помех или опасности порезать ограждение.

Обеспечивайте адекватную опору, напр., дополнительные столы, козлы и т.д. для обрабатываемой заготовки, превышающей размер стола по ширине или длине. Если обрабатываемая заготовка длиннее или шире стола торцовочной пилы, то без соответствующей опоры она может накрениться. Если отрезаемая часть или обрабатываемая заготовка накренится, она может поднять нижний защитный кожух или может быть отброшена вращающимся пильным диском.

Не используйте других людей в качестве дополнительного стола или подпорки. Нестабильная опора обрабатываемой заготовки может привести к зажатию пильного диска или сдвигу обрабатываемой заготовки во время резания, из-за чего Вас и Вашего помощника может затянуть под вращающийся пильный диск.

Отрезаемая часть не должна быть зажата или придавлена чем-либо к вращающемуся пильному диску. При зажатии, т.е. при использовании упора для установки длины, отрезаемая часть может заклиниться пильным диском и может быть резко отброшена.

Всегда используйте струбцину или зажимное устройство, предназначенное для надежного закрепления круглых материалов, напр., стержней или труб. Стержни обычно укатываются при резке, из-за чего пильный диск может "закусывать" и тянуть обрабатываемую заготовку вместе с рукой под пильный диск.

Дайте пильному диску разогнаться до полной скорости перед тем, как прикоснуться к обрабатываемой заготовке. Это снижает риск отбрасывания обрабатываемой заготовки.

Если обрабатываемую заготовку или пильный диск заело, выключите торцовочную пилу.

Подождите, пока все движущиеся части не остановятся, и извлеките вилку из розетки сети питания и/или извлеките батарею. Затем освободите зажатый материал. Если продолжить резать заевшую обрабатываемую заготовку, можно утратить контроль над торцовочной пилой или повредить ее.

По завершении резания, отпустите выключатель, опустите головку пилы вниз и подождите, пока пильный диск не остановится, и лишь затем убирайте отрезанную часть. Приближать руку к движущемуся по инерции пильному диску опасно.

Крепко держите ручку, выполняя неполный прорез или отпуская выключатель до того, как головка пилы полностью опустится вниз. При торможении пилы головку пилы может внезапно потянуть вниз, что ведет к риску получения травмы.

Не отпускайте рукоятку при достижении пильной головкой самого нижнего положения. Всегда возвращайте пильную головку в верхнее положение вручную. Бесконтрольное движение пильной головки может привести к травмам.

Содержите рабочее место в чистоте. Смеси материалов особенно опасны. Пыль легких металлов может возгораться или взрываться.

Не применяйте тупые, треснувшие, погнутые или поврежденные пильные диски. Пильные диски с тупыми или неправильно разведенными зубьями ведут в результате очень узкого пропила к повышенному трению, заклиниванию диска и к обратному удару.

Всегда используйте пильные диски правильного размера и с подходящим посадочным отверстием (напр., ромбовидной или круглой формы). Пильные диски, не соответствующие крепежным частям пилы, врачаются с биением и ведут к потере контроля над инструментом.

Никогда не удаляйте обрезки материала, стружку и т. п. из зоны резания во время работы электроинструмента. Вначале приведите кронштейн рабочего инструмента в состояние покоя и затем выключайте электроинструмент.

Не касайтесь пильного диска после работы, пока он не остывает. При работе пильный диск сильно нагревается.

Область применения и описание конструкции

Электроинструмент предназначен для продольного и поперечного прямолинейного распиливания древесины, будучи установленным на основание. При этом возможны горизонтальные углы распила от -45° до $+45^{\circ}$ и вертикальные углы распила от 0° до 45° . Мощность электроинструмента рассчитана на распиливание твердой и мягкой древесины. Электроинструмент не пригоден для распиливания алюминия и других цветных металлов.

Основные узлы и элементы инструмента показаны на рисунке 1.




рис. 1

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Основание | 6. Рукоятка |
| 2. Поворотный стол | 7. Защитный кожух |
| 3. Упорная планка | 8. Отверстие для отвода опилок и пыли |
| 4. Маятниковый защитный кожух | 9. Струбцина |
| 5. Электродвигатель | |

Технические характеристики

Характеристики	MS 1400-210	MS 1400-210 Multicut
Напряжение и частота питания, В/Гц	220/50	220/50
Потребляемая мощность, Вт	1200	1200
Частота вращения шпинделя, об/мин	4800	4600
Диаметр пильного диска, мм	210	210
Диаметр шпинделя, мм	25.4	25.4
Глубина и длина реза при повороте 0°, мм	45*115	45*115
Глубина и длина реза при повороте 45°, мм	45*95	45*95
Глубина и длина реза при наклоне 45°, мм	25*115	25*115

Порядок работы инструмента

Источник электропитания

Проследите за тем, чтобы используемый источник электропитания соответствовал требованиям к источнику электропитания, указанным на типовой табличке изделия.

Переключатель «Вкл./Выкл.»

Убедитесь в том, что переключатель находится в положении «Выкл.». Если Вы вставляете штепсель в розетку, а переключатель находится в положении «Вкл.», инструмент немедленно заработает, что может стать причиной серьёзной травмы.

Удлинитель

Когда рабочее место удалено от источника электропитания, пользуйтесь удлинителем. Удлинитель должен иметь требуемую площадь сечения и обеспечивать работу электроинструмента заданной мощности.



ВНИМАНИЕ! Прежде чем включить электроинструмент, рекомендуется проверить, достаточно ли надежно затянуты все винты и гайки корпуса

Установка пилы

- Перед началом использования пила находится в сложенном положении и зафиксирована стопором. Для приведения ее в рабочее состояние потяните стопор на себя, освободите рабочую часть и зафиксируйте стопор, как показано на рисунке 2




рис. 2

- Необходимо зафиксировать торцовочную пилу, прикрепив ее к поверхности, тем самым вы исключите движения пилы во время работы (рисунок 3).




рис. 3

Подготовка к эксплуатации

Защитный кожух пильного диска

- При опускании пилы, защита пильного диска (1) поднимается автоматически, когда пиление будет окончено, возвратная пружина вернет защитный кожух в исходное положение (рисунок 4).




рис. 4



ВНИМАНИЕ! Никогда не используйте пилу без защитного кожуха либо без возвратной пружины, это может привести к серьезным травмам

Установка пилы

Инструмент отрегулирован на заводе для обеспечения максимальной режущей способности. При установке нового диска всегда проверяйте нижнее предельное положение диска, и если необходимо, отрегулируйте его следующим образом:

- Отключите инструмент.
- Полностью опустите ручку.

- Используя гаечный ключ (1) поворачивайте регулировочный болт (2) до тех пор, пока край лезвия немного не будет касаться верхней поверхности поворотного основания в точке, где лицевая сторона направляющей линейки соприкасается с верхней поверхностью поворотного основания (рисунок 5).




рис. 5

Регулировка угла реза

- Ослабьте регулировочный винт (3), повернув против часовой стрелки.
- Поверните основание, нажимая на рычаг блокировки (2), после установки нужного угла, который размечен на шкале (4).
- Надежно затяните регулировочный винт по часовой стрелке.




рис. 6



ВНИМАНИЕ! При повороте основания, обязательно поднимите рукоятку полностью

Запуск двигателя

- Для безопасности инструмент снабжен блокирующей кнопкой (1), которая обезопасит вас от нежелательного запуска двигателя. Перед каждым включением удостоверьтесь, что кнопка включения двигателя (2) находится в положении «OFF». Для запуска двигателя необходимо нажать блокирующую кнопку и затем перевести выключатель двигателя в положение «ON» (рисунок 7). Не нажимайте на выключатель двигателя до того, как нажали блокирующую кнопку, это может привести к его поломке.




рис. 7

Снятие и установка пильного диска



ВНИМАНИЕ! Перед проведением работ по снятию и установке пильного диска, убедитесь, что инструмент отключен от сети электропитания

Чтобы снять пильный диск:

- Открутите шестигранный болт кожуха (3), повернув его против часовой стрелки.

- Поднимите кожух диска (4) и центральную крышку (1) (рисунок 8).
- Нажмите на фиксатор вала (2), чтобы заблокировать шпиндель.
- Используя ключ, открутите шестигранный болт фиксирующий диск по часовой стрелке.
- Затем снимите болт с шестигранной головкой, внешний фланец и пильный диск (рисунок 9).




рис. 8




рис. 9

Чтобы установить пильный диск(3):

- Аккуратно установите его на шпиндель(5) перед внутренним фланцем(4)
- Убедитесь, что направление вращения совпадает со стрелкой на поверхности диска.
- Установите внешний фланец(2) и болт с шестигранной головкой(1)
- Затем при помощи ключа, затяните болт с шестигранной головкой (с левой резьбой) против часовой стрелки, нажимая на фиксатор вала.
- Установите на место кожух диска и центральную крышку, затем затяните шестигранный болт по часовой стрелке фиксирующей крышку.
- Опустите рукоятку пилы, чтобы убедиться, что защитный кожух движется правильно.
- Убедитесь, что фиксатор вала больше не зажимает шпиндель, прежде чем приступить к работе.




рис. 10

Обслуживание инструмента



Приступая к каким-либо действиям, связанным со сборкой, регулировкой, ремонтом или обслуживанием, следует обязательно вынуть вилку кабеля питания из розетки

⚠ Содержите инструмент в чистоте!

- Для чистки пластмассовых элементов инструмента запрещается использовать какие-либо едкие средства.
- После завершения работы, для устранения пыли и для очистки вентиляционных отверстий в корпусе двигателя следует продуть инструмент струей сжатого воздуха.
- Систематически контролируйте состояние угольных щеток электрического двигателя (загрязненные или чрезмерно изношенные щетки могут вызвать сильное искрение и уменьшение частоты вращения инструмента, а также выход его из строя). Продельный износ угольных щеток – остаток менее 5 мм (рисунок 11).




рис. 11

Смену угольных щеток производите как показано на рисунке 12.

- Крышку щетки 1 отверните отверткой 2
- Извлеките отработанную угольную щетку
- Установите новую угольную щетку
- Установите крышку щетки на место




рис. 12

Для поддержания БЕЗОПАСНОСТИ и ДОЛГОВЕЧНОСТИ изделия ремонт, проверка и замена угольных щеток, любое другое обслуживание и регулировка должны проводиться в уполномоченных центрах по техобслуживанию, всегда используя оригинальные сменные части.

Проверка винтовых соединений

Регулярно проверяйте все установленные на инструменте винты, следите за тем, чтобы они были затянуты. Винты, которые окажутся ослабленным затяните.

Гарантийные условия

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу инструмента в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока неисправность инструмента произошла по вине изготовителя производится гарантийный ремонт заводом-изготовителем.

Гарантийный ремонт не производится и претензии не принимаются в случае:

- Отсутствия в гарантийном свидетельстве штампа торгующей организации и даты продажи
- Повреждения инструмента при транспортировке и эксплуатации
- Не соблюдения условий эксплуатации
- Превышения сроков и нарушения условий хранения

Правила хранения и утилизации электроинструмента

Хранение

Рекомендуется хранить и транспортировать инструмент в специальной упаковке (кейсе) или иным способом, обеспечивающим защиту от загрязнения, повреждений, воздействия влаги, прямых солнечных лучей, высоких температур или резкого их изменения.

Сроки хранения, службы. Ресурс и утилизация

- Срок хранения изделия составляет 10 (десять) лет при соблюдении условий хранения, указанных в данном руководстве по эксплуатации. Срок хранения исчисляется с даты производства изделия. По окончании этого срока вне зависимости от технического состояния изделия хранение должно быть прекращено и принято решение о проверке технического состояния изделия, направлении в ремонт или утилизации и об установлении нового срока хранения. Дата изготовления указана на этикетке инструмента.
- Срок службы изделия составляет 3 (три) года при соблюдении условий хранения и правил эксплуатации, а также правильности сборки и монтажа инструмента, указанных в данном руководстве по эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты продажи изделия.
- По истечению срока службы или после достижения назначенного ресурса, инструмент не должен использоваться и подлежит утилизации без нанесения экологического ущерба окружающей среде, в соответствии с нормами и правилами,

действующими на территории государства-члена Евразийского Экономического Союза, на которой осуществляется утилизация данного инструмента.

- Утилизация инструмента и комплектующих узлов заключается в его полной разборке и последующей сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или использования при вторичной переработке.
- Данный инструмент и комплектующие узлы изготовлены из безопасных для окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ. Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, по окончанию использования инструмента (истечению срока службы) или его непригодности к дальнейшей эксплуатации, инструмент подлежит сдаче в приемные пункты по переработке металлолома и пластмасс.

Қауіпсіздік шаралары

Электр құралын пайдалану алдында жану, электр тогымен жарақаттану қаупін азайту және құралға зиян келтіру мүмкіндігін төмендету мақсатында барлық қажетті шаралар қолданылуы тиіс. Бұл сақтық шаралары төменде көрсетілген тармақтарды қамтиды.

Жұмыс орнының қауіпсіздігі

Жұмыс орнын таза және жақсы жарықтандырыныз. Жұмыс орнындағы тәртіпсіздік немесе жарық түспейтін аймақтар жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

Жарылғыш қаупі бар ортада, мысалы, жанғыш сұйықтықтар, жанғыш газдар немесе шаң бар жерлерде электр құралдарымен жұмыс жасамаңыз.

Электр құралдары ұшқын шығарады, бұл шаң мен булардың тұтануына әкелуі мүмкін.

Электр құралымен жұмыс істеу кезінде балалар мен бөгде адамдардың жұмыс орнына жақын болуына жол берменіз. Басқа жаққа назар аударып, сіз электр құралды басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

Жабдық зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың әсерінсіз тұрмыстық жағдайларда, коммерциялық аймақтарда және қоғамдық орындарда, электр құаты аз өндірістік аймақтарда жұмыс істеуге арналған. Жабдық қызмет көрсетуші персоналдың тұрақты қатысуының пайдалануға арналған.

Электр қауіпсіздігі

Электр құралының штепсельдік ашасы штепсельдік розеткаға сәйкес келуі тиіс. Ешбір жағдайда штепсель ашасына өзгеріс енгізбеніз. Қорғаныс мақсатындағы жерге тұйықталуы бар электр құраларына өтпелі штекерлерді қолданбаңыз. Өзгермеген штепсельдік ашалары мен тиісті штепсельдік розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

Жерге тұйықталған беттермен, мысалы, құбырлармен, жылтыту элементтерімен, ас үй плиталарымен және тоқазытқыштармен дененіздің жанасуын болдырмаңыз. Дененіздің жерге тұйықталған кезде электр тогының соғу қаупі артады.

Электр құралын жаңыр мен ылғалдан қорғаңыз. Электр құралына судың енуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

Баусымды мақсатынан тыс пайдалануға рұқсат етілмейді. Ешқашан электр құралын тасымалдау немесе ілу және де ашаны штепсель розеткасынан алу үшін баусымды пайдаланбаңыз. Баусымды майдың жоғары температурасынан, өткір жиектерден немесе электр құралының қозғалмалы бөліктерінен қорғаңыз. Закымдалған немесе оралған баусым электр тогының соғу қаупін арттырады.

Ашық аспан астындағы электр құралымен жұмыс кезінде бұл үшін қолайлы ұзартқыш кабельдерді қолданыңыз. Ашық аспан астында жұмыс істеуге жарамды ұзартқыш кабельді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

Егер электр құралын дымқыл бөлмеде пайдаланба мүмкін болмаса, электр құралын қорғаныс өшіру құрылғысы арқылы қосыңыз. Қорғаныс құрылғысын пайдалану электрлік жарақаттану қаупін азайтады.

Адамдардың қауіпсіздігі

Мүқият болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралымен жұмысты мүқият бастаңыз. Электр құралын шаршаган күйде немесе есірткінің, алкогольдің немесе дәрілік заттардың әсерінен пайдаланбаңыз. Электр құралымен жұмыс істеу кезінде немқұрайдылықтың бір сәті ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз. Әрқашан қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз. Электр құралдарымен жұмыс түріне байланысты жеке қорғаныс құралдарын пайдалану, мысалы: қорғаныс маскасы, сырғанамайтын табаны бар аяқ киім, қорғаныс дұлыға немесе есту органдарын қорғау құралдарын пайдалану жарақат алу қаупін азайтады.

Электр құралын байқаусызыда қосуға жол берменіз. Электр құралын желіге және/немесе аккумуляторға қоспас бұрын, электр құралын көтеру немесе тасымалдау алдында оның өшірулі екеніне көз жеткізіңіз. Электр құралын тасымалдау кезінде саусағыңызды ажыратқышта ұстап тұру және қосылған электр құралын қуат көзіне қосу жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

Электр құралын қосқанға дейін орнату құралын немесе сомын кілттерді алыңыз. Электр құралының айналмалы бөлігінде орналасқан құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.

Дененің табиғи емес қалпын қабылдамаңыз. Әрқашан тұрақты қалыпқа ие болыңыз және тере-тендікті сақтаңыз. Осының арқасында сіз күтпеген жағдайларда электр құралын жақсы басқара аласыз.

Тиісті жұмыс киімін киіңіз. Кең киім мен зергерлік бұйымдарды кименіз. Шаш пен киімді қозғалмалы бөлшектерден аулақ ұстаңыз. Кең киім, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шаш айналмалы бөліктерге тартылуы мүмкін.

Шаң соратын және шаң жинайтын құрылғыларды орнату мүмкіндігі болса, олардың қосылуын және дұрыс пайдалануын тексеріңіз. Шаң сорғышты қолдану шаң тудыратын қауіпті төмендетуі мүмкін.

Электр құралдарын жиі пайдалану нәтижесінде алынған электр құралдарын жақсы білу өзіне деген сенімділікке және электр құралдарымен жұмыс істеудің қауіпсіздік техникасын елемеуге әкелмеуі керек. Бір секунд ішіндегі бір үқыпсыз әрекет ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Электр құралдарын, керек-жараптарды, жұмыс құралдарын және т.б. осы нұсқауларға сәйкес қолданыңыз. Бұл ретте жұмыс жағдайлары мен орындалатын жұмыстарды ескеріңіз. Электр құралдарын көзделмеген жұмыстар үшін пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.

Тұтқалар мен ұстай беттерін құрғақ және таза ұстаңыз, оларда сұйық немесе консистенциялы майлау жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Тайғақ тұтқалар мен ұстай беттері құралмен қауіпсіз жұмыс істеуге кедергі келтіреді және күтпеген жағдайларда оны сенімді басқаруға мүмкіндік бермейді.

Шеткі жағымен істейтін араларға арналған қауіпсіздік нұсқаулары

Шеткі жағымен істейтін аралар ағашты және ағашқа ұқсас материалдарды кесуге арналған, оларды қара металдарды мысалы, шыбықтар, шыбықтар, түйреуштер және т.б. кесуге арналған абразивті кескіш дискілермен пайдалануға тыыйым салынады. Тегіsteуден пайда болған шаң қозғалмалы бөліктердің мысалы, төменгі қорғаныс корпусының кептелуіне әкеледі.. Абразивтік кесу кезінде пайда болатын ұшқындар төменгі қорғаныш қаптамасын, дискіге арналған тіліктерге ендірмені және өзге де пластикалық бөлшектерді құйдіруі мүмкін.

Мүмкіндігінше, дайындаудан бекіту үшін қысқыштарды қолданыңыз. Өндөлетін бөлікті қолмен ұстап жағдайда, қолыңызды аралау дискісінің кез-келген жағынан кемінде 100 мм қашықтықта ұстаңыз. Бұл араны қолмен мықтап бекіту немесе ұстап түрү үшін өлшемі тым кішкентай дайындаударды кесу үшін пайдаланбаңыз. Егер қол аралау дискісінен тым жақын орналасса, аралау дискісімен жанаңғаннан жаракат алу қаупі артады.

Өндөлетін дайында жылжымайтын және қысылған болуы керек немесе қолмен бір уақытта қоршуа мен ұстелге тірелуі керек. Ешқашан дайындаудан аралау дискісінің астына салмаңыз және асылып тұрған күйде кесуді жасамаңыз. Қысылмаған немесе қозғалатын дайындаудар жоғары жылдамдықпен лактырылуы мүмкін, бұл жаракат алу себебі болады.

Аралау дискісін өндөлетін дайында арқылы итеріңіз. Аралау дискісін өндөлетін дайында арқылы өзінізге созбаңыз. Кесу үшін араның басын көтеріп, оны кеспей жұмыс бөлігінің үстіне сырғытыңыз, қозғалтқышты іске қосыңыз, араның басын жоғарыдан теменге қарай басыңыз және аралау дискісін жұмыс бөлігі арқылы итеріңіз. Өзінізге қарай қозғалыс кезіндегі кесу аралау дискісінің өндөлетін дайындауда отыруына және операторға қарай құрт лактырылуына әкелуі мүмкін.

Колыңыз ешқашан аралау дискісінің алдында да, артында да кесілген сзызыты қесіп өтпеуі керек. Дайындаудан айқасқан қолмен ұстай, яғни дайындаудан аралау дискісінің он жағында сол қолыңызбен немесе керісінше ұстай өте қауіпті.

Диск әлі айналып тұрғанда ағаш жанқаларын немесе басқа кез келген нәрсені алып тастау үшін ара дискінің екі жағынан кез келген жағынан 100 мм-ден жақын қолыңызды қорғаныштан созбаңыз. Айналмалы аралау дискісінің қолыңызға жақын болу қауіптігі дұрыс бағаланбауы мүмкін, бұл ауыр жаракатқа әкелуі мүмкін.

Кесу алдында өндөліп жатқан дайындарманы тексеріңіз. Егер өндөлген дайындарма қысық немесе бұралған пішінді болса, оны сыртқы ійлу бетімен қоршауға бекітіңіз. Әрқашан кесу сзығы бойынша өндөліп жатқан дайындарма, қоршау және үстел арасында бос орын жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Илген немесе бұралған пішінді өндөліп жатқан дайындармалар бұралуы немесе жылжыу мүмкін, бұл кесу кезінде айналмалы аралау дискісінің кептелуіне әкелуі мүмкін. Өндөліп жатқан дайындармада шегелер немесе бөгде заттар болмауы керек.

Өндөліп жатқан дайындармадан басқа, үстелді барлық құралдардан, ағаш сыйықтарынан және т.б. тазалағаннан кейін ғана араны қолданыңыз. Айналмалы аралау дискісімен жана скан ұсақ қоқыстар немесе ағаш кесектері немесе басқа заттар жоғары жылдамдықпен лақтырылуы мүмкін.

Өндөлетін дайындармаларды бір-бірден ғана кесініз. Бір-біріне жиналған дайындармаларды дұрыс қысу немесе бекіту мүмкін емес, сондықтан олар аралау дискісін қысып немесе кесу кезінде қозғалуы мүмкін.

Қолданар алдында, шеткі жағымен істейтін ара тегіс, тұрақты жұмыс бетіне құрастырылығанына немесе орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Тегіс және тұрақты жұмыс беті шеткі жағымен істейтін араның теңселеу қаупін азайтады.

Оз жұмысында жоспарланың. Кесудің тік немесе көлденен бұрышының параметрін өзгертуken сайын, реттелетін қоршаудың дайындарманы қолдау үшін дұрыс орнатылғанына және аралау дискісіне немесе қорғаның жүйесіне кедергі көлтірмейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралын «ҚОСУЛЫ» күйіне қоспай және өндөлетін дайындарманы үстелге қоймастан, кедергінің немесе қоршауды бұзы қаупінің жоқтығына көз жеткізу үшін аралау дискін болжалды кесілген жер бойынша толығымен жүргізіңіз.

Өндөлетін дайындарма үшін үстелдің енінен немесе ұзындығынан асатын тиімді тіректі, мысалы, қосымша үстелдер, мосы және т.б. қамтамасыз етіңіз. Егер өндөлген дайындарма аралау үстелінен ұзын немесе кеңірек болса, онда тиісті тірексіз бұл дайындарма еңкелуі мүмкін. Егер кесілген бөлік немесе өндөлген бөлік еңкеліп қалса, ол төменгі қорғағышты көтере алады немесе айналып жатқан аралау дискісімен лақтырылуы мүмкін.

Басқа адамдарды қосымша үстел немесе тірек ретінде пайдаланбаңыз. Дайындарманың тұрақтыз тірегі кесу кезінде аралау дискісінің қысылуына немесе жұмыс бөлігінің ығысуына әкелуі мүмкін, бұл Сіздің және Сіздің көмекшіліздің айналмалы аралау дискісінің астына тартылуына әкеп соғуы мүмкін.

Кесілген бөлік айналмалы аралау дискісіне бір нәрсемен қысылмауы немесе басылмауы керек. Қысылған кезде, яғни ұзындықты орнату үшін тіректі қолданған кезде, кесіліп жатқан бөлік ара дискісіне кептеліп, күрт лақтырылуы мүмкін.

Әрқашан шыбықтар немесе құбырлар тәрізді дөңгелек материалдарды сенімді бекітуге арналған қысқышты немесе қысқыш құрылғыларын қолданыңыз. Кесу кезінде шыбықтар әдетте домаланып кетеді, сондықтан аралау дискісі дайындарманы өндөлген аралау дискісінің астына «тістеп» алады және колыңызбен бірге тартады.

Дайындарманы ұстасмас бұрын, аралау дискісін толық жылдамдыққа дейін жылдамдатыңыз. Бұл дайындарманы лақтыру қаупін азайтады.

Егер өндөліп жатқан дайындаама немесе аралау дискісі кептеліп қалса, шеткі жағымен істейтін араны өшіріңіз.

Барлық қозғалмалы бөліктер тоқтағанша күтіңіз және қуат розеткасынан айырды алыңыз және/немесе батареяны алыңыз. Содан кейін қысылған материалды босатыңыз. Егер сіз кептеліп қалған өндөлген дайындааманы кесуді жалғастырсаныз, Сіз шеткі жағымен істейтін араны бақылауды жоғалтуыңыз немесе оны зақымдауыңыз мүмкін.

Кесу аяқталғаннан кейін, қосқышты босатыңыз, араның басын төмен түсіріңіз және аралау дискісі тоқтағанша күтіңіз, содан кейін ғана кесілген бөлікті алып тастаңыз. Қолды инерция арқылы қозғалатын аралау дискісіне жақындану қауіпті.

Толық емес кесу кезінде немесе араның басы толығымен төмен түскенге дейін қосқышты босатқан кезде тұтқаны мықтап ұстаңыз. Ара тоқтаған кезінде араның басы кенеттен астына тартылуы мүмкін, бұл жаракат алу қаупін тудырады.

Ара басы ең төменгі қалыпқа жеткенде тұтқаны босатпаңыз. Эрқашан араның басын қолмен жоғарғы қалпына қайтарыңыз. Ара басының бақылаусыз қозғалысы жаракатқа әкелуі мүмкін.

Жұмыс орнын таза ұстаңыз. Материалдардың қоспалары өсіреле қауіпті. Жеңіл металдардың шаңы тұтануы немесе жарылуы мүмкін.

Доғал, жарылған, иілген немесе зақымдалған аралау дискілерін қолданбаңыз. Доғал немесе дұрыс ажыратылмаған тістері бар аралау дискілері өте тар кесу нәтижесінде үйкелістің жоғарылауына, дискінің кептелуіне және кері соққыға әкеледі.

Эрқашан дұрыс өлшемді аралау дискілерін және тиісті қондырмалы орны бар дискілерді қолданыңыз (мысалы,, ромб тәрізді немесе дөңгелек пішінді). Араның бекіту бөліктеріне сәйкес келмейтін аралау дискілері соғумен айналады және құралды бақылауды жоғалтуға әкеледі.


Ешқашан электр құралы жұмыс істеп тұрган кезде кесу аймағынан материалды, жонқаларды және т.б. алып тастамаңыз. Алдымен жұмыс құралының кронштейнін тыныштық күйіне келтіріңіз, содан кейін электр құралын өшіріңіз.

Жұмыс істегеннен кейін аралау дискісіне салқындағанша қол тигізбеніз. Жұмыс кезінде аралау дискісі қатты қызады.

Құрылманың қолданылу аясы мен сипаттамасы

Электр құралы негізге орнатылып, ағашты бойлық және көлденең тік сзықты кесуға арналған. Бұл жағдайда көлденең кесу бұрыштары -45° -дан $+45^{\circ}$ - қа дейін және тік кесу бұрыштары 0° - дан 45° - қа дейін болуы мүмкін. Электр құралының қуаты қатты және жұмысқа ағашты кесуға арналған. Электр құралы алюминий мен басқа түсті металдарды кесуға жарамайды.

Құралдың негізгі тораптары мен элементтері 1-суретте көрсетілген.



1 сурет

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Негіз | 6. Тұтқа |
| 2. Айналмалы үстел | 7. Қорғаныс қаптамасы |
| 3. Тірейтін тақтайша | 8. Үгінділер мен шанды кетіруге арналған тесік |
| 4. Маятникті қорғаныс қаптамасы | 9. Бұрандама қысқыш |
| 5. Электр қозғалтқышы | |

Техникалық сипаттамалар

Сипаттамалары	MS 1400-210	MS 1400-210 Multicut
Кернеу мен қуат жиілігі, В/Гц	220/50	220/50
Тұтынылатын қуат, Вт	1200	1200
Шпиндельдің айналу жиілігі, айн/мин	4800	4600
Аралау дискісінің диаметрі, мм	210	210
Шпиндельдің диаметрі, мм	25.4	25.4
Бұрылу кезіндегі кесу тереңдігі мен ұзындығы 0°, мм	45*115	45*115
Бұрылу кезіндегі кесу тереңдігі мен ұзындығы 45°, мм	45*95	45*95
Қисау кезіндегі кесу тереңдігі мен ұзындығы 45°, мм	25*115	25*115

Құралдың жұмыс тәртібі

Қуат көзі

Пайдаланылатын қуат көзі өнімнің типтік тақтайшасында көрсетілген талаптарға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

«Қосу/Өшіру» ажыратып қосқышы

Ажыратып қосқыш «Өшірүлі» күйінде екеніне көз жеткізіңіз. Егер Сіз штепсельді розеткаға салсаңыз ал қосқыш «Қосулы» күйінде болса, құрал дереу жұмыс істейді, бұл ауыр жарақат әкелуі мүмкін.

Ұзартқыш


Жұмыс орны қуат көзінен алыс болған кезде ұзартқышты қолданыңыз. Ұзартқыштың қажетті көлденең қимасы болуы керек және берілген электр құралының жұмысын қамтамасыз етуі керек.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Электр құралын қоспас бұрын, корпустың барлық бұрандалары мен сомындарының жеткілікті түрде мықтап бекітілгенін тексеруге кенес беріледі


Араны орнату

- Пайдалануды бастамас бұрын, ара бүктелген күйде болады және тежеуішпен бекітіледі. Оны жұмыс күйінде көлтіру үшін тежеуішті өзінізге қарай тартыңыз, жұмыс бөлігін босатыңыз және 2-суретте көрсетілгендей тежеуішті бекітіңіз



2 сур.

- Шеткі жағымен істейтін араны бетіне бекіту керек, осылайша сіз жұмыс кезінде араның қозғалысын болдырмайсыз (3-сурет).




3 сур.

Пайдалануға дайындық

Аралау дискісінің қорғаныш қаптамасы

- Араны түсіргенде, аралау дискісін қорғанысы (1) аралау аяқталғаннан кейін автоматты түрде көтеріледі, қайтару серіппесі қорғаныс корпусын бастапқы күйінде қайтарады (4-сурет).



4 сур.




НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ешқашан қорғаныс корпусы жоқ немесе серіппесіз араны пайдаланбаңыз, бұл ауыр жарақатқа әкеleу мүмкін

Дискінің төменгі күйін реттеу

Құрал максималды кесу қабілетін қамтамасыз ету үшін зауытта реттелген. Жаңа дискін орнатқан кезде әрдайым дискінің төменгі шекті күйін тексеріп, қажет болған жағдайда оны біртіндеп реттеңіз:

- Құралды өшіріңіз.
- Тұтқаны толығымен төмендетіңіз.


- Сомын кілтінің, көмегімен (1) реттелетін бұрандаманы (2) пышақтың шеті бұрылыс негізінің жоғарғы бетіне сәл тиіп тұрғанша, бағыттаушы сызығыштың алдыңғы жағы бұрылыс негізінің жоғарғы бетімен жанасатын жерде бұраңыз (5-сурет).



5 сур.

Кесу бұрышын реттеу

- Реттеу бұрандасын (3) сағат тіліне қарсы бұрап болсыныз.
- (4) шкаласында белгілентен қажетті бұрышты орнатқаннан кейін, құлыптау інтирегін (2) басу арқылы негізді бұраңыз.
- Реттеу бұрандасын сағат тілімен мықтап бекітіңіз.




6 сур.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Негізді бұру кезінде міндетті түрде тұтқаны толығымен көтеріңіз

Қозғалтқышты іске қосу

- Кауіпсіздік үшін қуран (1) құлыптау батырмасымен жабдықталған, ол сізді қозғалтқышты қажетсіз іске қосудан қорғайды. Әрбір қосу алдында қозғалтқышты қосу батырмасы (2) «OFF» қуйінде тұрғанына көз жеткізіңіз. Қозғалтқышты іске қосу үшін құлыптау батырмасын басып, қозғалтқыштың ажыратқышын «ON» қуйіне ауыстыру керек (7-сурет). Құлыптау батырмасын баспас бұрын қозғалтқыш қосқышын баспаңыз, бұл оның бұзылуына әкелу мүмкін.



7 сур.

Аralau дискісін алу және орнату




НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аralau дискін алу және орнату бойынша жұмыстарды жүргізер алдында құралдың электр қуат беру желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз


Аralau дискісін алу үшін:

- Қаптаманың алтықырлы бұрандамасын (3) сағат тіліне қарсы бұрау арқылы шығарыңыз.

- Диск қаптамасын (4) және орталық қақпақты (1) көтеріңіз (8-сурет).
- Шпиндельді құлыптау үшін білік бекіткішін (2) басыңыз.
- Кілтті пайдаланып, алтыбұрышты бұрандаманы бекіткіш дискісін сағат тілімен бұраңыз.
- Содан кейін алтықырлы басы бар бұрандаманы, сыртқы ернемекті және аралау дискісін алыңыз (9-сурет).




8 сур.



9 сур.

Аралау дискісін (3) орнату үшін:

- Ішкі ернемектің алдында оны шпинделге(5) ақырын орнатыңыз(4)
- Айналу бағыты дискінің бетіндегі көрсеткімен сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Сыртқы ернемекті(2) және алтыұрылры басы бар бұрандаманы (1) орнатыңыз
- Содан кейін, кілтті пайдаланып, білік бекіткішін басып, алты қырлы бұрандаманы (сол жақ бұранда орамасы бар) сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Диск қаптамасын және ортанғы қақпақты орнына қойыңыз, содан кейін қақпақты бекітетін алтықырлы бұрандаманы сағат тілімен бекітіңіз.
- Қауіпсіздік қаптамасының дүріс қозғалғанына көз жеткізу үшін араның тұтқасын төмендетіңіз.
- Жұмысқа кіріспес бұрын білік бекіткіші шпиндельді қыспайтынына көз жеткізіңіз.



10 сур.

Құралға қызмет көрсету



Жинақтау, балтау, жөндеу немесе қызмет көрсетуге байланысты қандай да бір іс-әрекеттерді орындауда қуат кабелінің айрын розеткадан міндетті түрде сурып тастау қажет


▲ Құралды таза күйінде ұстаңыз!

- Құралдың пластмассадан жасалған бөлшектерін тазалау үшін қандай-да бір күйдіргіш заттарды пайдалануға тыйым салынады.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін, шаңды кетіру және қозғалтқыш корпусындағы желдету санылауларын тазалау үшін құралдың сығылған ауамен үрлеп тазарту керек.
- Электр қозғалтқышының көмір щеткаларының күйін жүйелі түрде бақылаңыз (ластанған немесе қатты тоғзан щеткалар үшкіндардың көп болуын және құрал айналу жиілігінің азауын, сондай-ақ құралдың істен шығуына себеп болуы мүмкін). Көмір щеткаларының шекті тозуы-қалдық 5 мм-ден кем (11 сурет).


Көмір щеткаларын ауыстыруды 12 суретте көрсетілгендей жасаңыз.

- 1 щетка қақпағын 2 бұрағышпен бұраңыз
- Пайдаланылған көмір щеткасын алыңыз
- Жаңа көмір щеткасын орнатыңыз
- Щетка қақпағын орнына қойыңыз

Бұйымның ҚАУІПСІЗДІГІН ЖӘНЕ БЕРІКТІГІН сақтау үшін көмір щеткаларын жөндеу, кез келген басқа қызмет көрсету және реттеу техникалық қызмет көрсету жөніндегі уәкілетті орталықтарда, әрқашан ауыспалы бөліктерді пайдалана отырып жүргізілуі тиіс.



11 сур.



12 сур.

Бұрандалы қосылыстарды тексеру

Құралда орнатылған барлық бұрандаларды үнемі тексеріп, олардың тартылуын қадағалаңыз. Бұрандалар әлсіреген болып көрінсе, тартыңыз.

Кепілдік шарттары

Тұтынушы құралды сақтау мен пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, өндіруші кесіпорын құралдың сатып алған күннен бастап 12 айдың ішінде үздіксіз жұмысына кепілдік береді.

Егер кепілдік мерзімінің ішінде құралдың бұзылуы өндірушінің кесірінен болса – өндіруші зауыт кепілдік бойынша жөндеуді іске асырады.

Келесі жағдайларда кепілдік бойынша жөндеу жүргізілмейді және шағымдар қабылданбайды:

- Кепілдеме күелігінде сатушы ұйымның мөртабаны мен сатылған күннің жоқ болуы
- Құралдың тасымалдау және пайдалану кезіндегі зақымдалуы
- Пайдалану талаптарының сақталмауы
- Кепілдік мерзімінің өтіп кетуі немесе сақтау шарттарының бұзылуы

Электр құралын сақтау және кәдеге жарату ережелері

Сақтау

Құралды арнайы қаптамада (кейсте) немесе ластанудан, зақымданудан, ылғалдың әсерінен, тікелей құн сәулесінен, жоғары температурадан немесе олардың күрт өзгеруінен қорғауды қамтамасыз ететін өзге де тәсілмен сақтау және тасымалдау үсүсінілады.

Сақтау, қызмет ету мерзімдері.

Ресурс және кәдеге жарату

- Бұйымды сақтау мерзімі осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген сақтау шарттары сақталған кезде 10 (он) жылды құрайды. Сақтау мерзім бұйым шығарылған күннен бастап есептеледі. Осы мерзім аяқталғаннан кейін бұйымның техникалық жай-қүйіне қарамастан сақтау тоқтатылуы және бұйымның техникалық жай-қүйін тексеру, жөндеуге жіберу немесе кәдеге жарату туралы және жана сақтау мерзімін белгілеу туралы шешім қабылдануы тиіс. Дайындалған күні құралдың заттаңбасында көрсетілген.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі сақтау шарттары мен пайдалану ережелері, сондай-ақ осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген құралды құрастыру мен монтаждаудың дұрыстығы сақталған кезде 3 (үш) жылды құрайды. Қызмет ету мерзімі бұйым сатылған күннен бастап есептеледі.

- Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін немесе белгіленген ресурсқа қол жеткізгеннен кейін құрал пайдаланылмауы және осы құралдың көдеге жарату жүзеге асырылатын Еуразиялық Экономикалық Одаққа мүше мемлекеттің аумағында қолданылатын нормалар мен ережелерге сәйкес қоршаған ортаға экологиялық залал келтірмей көдеге жаратылуы тиіс.
- Құралдың және жиынтықтаушы тораптардың көдеге жарату, кейіннен екінші рет өндіреу кезінде қайта балқыту немесе пайдалану үшін оны толық бөлшектеуден және кейіннен материалдар мен заттарды түрлері бойынша сұрыптаудан тұрады.
- Осы құрал және жиынтықтаушы тораптар қоршаған орта мен адам денсаулығы үшін қауіпсіз материалдар мен заттардан жасалған. Дегенмен, қоршаған ортаға теріс әсерді болдырмау үшін, құралдың пайдалану аяқталғаннан кейін (қызмет ету мерзімінің аяқталуы) немесе оның одан әрі пайдалануға жарамсыздығы үшін, құрал металл сынығы мен пластмассалардың қайта өндіреу бойынша қабылдау бекеттеріне тапсырылуға жатады.

KZ | Өндіруші және импорттаушы: «ТССП Диистрибьюшн» ЖШС, ҚР, Астана қ., Ақжол даңғ., 65 ғим., тел. +7 (7172) 55 44 00, info@alteco.kz. Өнім сапасы бойынша наразылық қабылдайтын мекеме: «ТССП Қазақстан» ЖШС, ҚР, Астана қ., Ақжол даңғ., 65 ғим., тел. +7 (7172) 55 44 00. Қытайда жасалған

Изготовитель и импортер: ТОО «ТССП Диистрибьюшн», РК, г. Астана, просп. пр. Ақжол, зд. 65, тел. +7 (7172) 55 44 00, info@alteco.kz. Организация, принимающая претензии по качеству продукции: ТОО «ТССП Казахстан», РК, г. Астана, просп. пр. Ақжол, зд. 65, тел. +7 (7172) 55 44 00

RU | Импортер и организация, принимающая претензии по качеству продукции: ООО «Северный Альянс», РФ, 630020, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Тамбовская, 41, тел. +7 967 085 46 24, info@altecopl.ru. Сделано в Китае

UZ | Import qiluvchi va mahsulot sifati bo'yicha da'volarni qabul qiluvchi tashkilot: «TSSP» XK MCHJ, O'zbekiston, Toshkent, Bilimdon ko'chasi 12a - uy, tel. +998 90 830 22 60, info@alteco.uz. Xitoyda ishlab chiqarilgan

Отрывной талон

Изделие _____ Серийный номер _____

Дата продажи _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Покупатель _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Особые отметки _____

Заполняется сервисным центром

МП

Отрывной талон

Изделие _____ Серийный номер _____

Дата продажи _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Покупатель _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Особые отметки _____

Заполняется сервисным центром

МП

Отрывной талон

Изделие _____ Серийный номер _____

Дата продажи _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Покупатель _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Особые отметки _____

Заполняется сервисным центром

МП

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделий.

Өндіруші өнімнің конструкциясына, дизайнына және конфигурациясына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Ishlab chiqaruvchi mahsulotlarning dizayni, dizayni va konfiguratsiyasiga o'zgartirishlar kiritish huquqini o'zida saqlab qoladi.

Өндүрүүчү продукциянын конструкциясына, дизайнына жана комплектине өзгөртүлөрдү киргизүү укугун өзүнө калтырат.

